

新規ローターの梱包を切った際 振動計測部に傷が入った


【発生状況】

ガスタービンの新規ローターの梱包（油紙・厚紙）をハサミとカッターナイフで切断した際、振動計測部に傷をつけてしまった。

【損傷状況】



振動計測部



【原因・問題点】

- ① 梱包切断時、刃の先端をローターに当てて切った。
- ② 傷付けてはならない重要部であることの認識が不足していた。

【対策】

- ① 刃物で梱包を切断する際は、部品・品物に刃を当てず 梱包のみ切断する。
- ② 部品・品物を取り扱う際は、そればどのようなものなのか、損傷させるとどうなるのか等 重要性を理解し上で取り扱う。