


## ドラム内でPT中 換気ファンの風でウェスが飛ばされて降水管の中へ落ちた

## 【発生状況】

汽水胴の溶接線PTのためドラム内にて浸透液をウェスで拭き取っていた際、マンホールに設置していた換気ファンの風でウェスが飛ばされ、降水管の中にウェスが落下した。



## 【原因・問題点】

①降水管の開口部養生がされていなかった。

## 【対策】

①異物混入が許されない場所では、必ず開口部の養生を行う。