


ガバナ駆動軸を取り外す際 回転計用プローブに接触させ破損させた**【発生状況】**

蒸気タービンのガバナ駆動軸を取外す際、回転数検出用プローブに接触させプローブの先端を破損させた。

【発生状況】**【原因・問題点】**

①接触・破損のおそれのある計装品を事前に取り外していなかった。

【対策】

①作業箇所の周辺に計装品や脆弱品がないかあらかじめ確認し、必要であれば養生や取外しを行う。