

**配管の寸法を計測中 塩ビ配管に乗り破損させた****【発生状況】**

既設配管の寸法を計測中、誤って既設の塩ビ配管の上に乗ってしまい 配管を破損させた。

**【損傷状況】****【原因・問題点】**

- ①足元が破損しやすい塩ビ配管であることに気付いていなかった。(周囲の確認不足)

**【対策】**

- ①周囲に破損しやすいものがないか確認してから作業する。破損しやすいものがある場合は、養生、区画、表示等を行う。