


天井クレーン走行中 監視カメラと歩廊手すりに接触し 破損させた

【発生状況】

タービン室にて 天井クレーンを使用してガバナを運搬中、天井クレーンのホイスト部が 既設歩廊の手すりと監視カメラに接触し 破損させた。

※天井クレーンの走行範囲に歩廊とカメラがあることは認識していたが、干渉しないと思い込んでいた。

【発生状況】



【損傷状況】



【原因・問題点】

- ①天井クレーン走行ルート of 事前確認不足。
- ②天井クレーン走行中の確認不足。

【対策】

- ①天井クレーン使用時は、事前に障害物がないか 走行ルートを確認する。
- ②天井クレーン使用時は、吊り荷だけでなくクレーン本体も随時確認しながら作業を行う。