

**足場組立中にインパクトレンチを落下させ 塩ビ管を損傷させた****【発生状況】**

タンク廻りの足場組立中、インパクトレンチを落下させた。

インパクトレンチが落下した付近の塩ビ管から薬液が漏れていたため確認すると塩ビ配管にひびがはいていた。

※インパクトレンチには落下防止ヒモをつけていたが、塩ビ配管が膝下の位置にあったため、落下防止が機能しなかった。

**【損傷状況】**

Yストレーナーひび割れ及び薬液漏れ

**【原因・問題点】**

①周囲に破損しやすい物があったが、注意が不十分であった。

**【対策】**

①破損しやすい物がある場所での作業は、周囲に十分注意する。必要に応じて広めの足場を組む、養生を行ってから作業する、などの対策をとる。