

ポンプ分解中 ボルトを緩めようと踏ん張った際にインペラーで足を挫創した**【発生状況】**

ポンプのインペラー取外し作業中、ボルトを緩めようと踏ん張った際、インペラー端部に足を押し付けていたため 負傷した。

**【原因・問題点】**

- ①インペラー端部がエロージョンにより鋭利な刃物状になっていた。
- ②インペラーに足を当てて切れるとは思っていなかった。

【対策】

- ①作業前に施工対象物の状況をよく確認する。
- ②鋭利な箇所などケガを招くおそれのある箇所には養生を行う。