


## 足場組立て中 バルブのスイッチに足場材があたり 運転中の機器が停止した

## 【発生状況】

足場を架設中、隣接しているバルブのリミットスイッチに幅木が接触し、閉方向に作動したため 運転中の機器に異常が発生した。



幅木がリミットスイッチに接触した



上方より見た状況

## 【原因・問題点】

- ①作業範囲にリミットスイッチがあることを知らなかった。(周囲の確認不足)

## 【対策】

- ①作業場所の周辺に、スイッチなど計器類があるかを事前に確認する。
- ②作業中に資機材や工具が接触するおそれのある計器類には、注意喚起の表示や、誤接触防止のための養生を行う。