


## マンホールに耐火レンガを入れ忘れた

## 【発生状況】

ボイラーのホットボルティング中、シートに覆われて仮置きされている耐火レンガが発見され、マンホール用の耐火レンガを入れ忘れていたことが判明した。



耐火レンガはビニール袋に入れられ、防災シートで包まれていた

## 【原因・問題点】

- ①仮置きしていた耐火レンガが防災シートで覆われており、外から確認できる状態ではなかったため、入れ忘れに気付かなかった。

## 【対策】

- ①組込み品を仮置きしたり養生したりする際は、はっきりと分かるように識別表示等を行う。