


**ケーシングをグラインダーで磨き中 左ももを切創した****【発生状況】**

ケーシングの溶接部をφ180グラインダーにて研磨していたが、作業姿勢が悪かったため 体勢を変えようとした。  
その際 回転していたグラインダーを持ったままであったため、太ももにグラインダーが接触し 負傷した。

**【原因・問題点】**

- ①グラインダーが回転したまま作業姿勢を変えた。
- ②不必要にサイズの大きいグラインダーを使用していた。(φ180でなくても十分な作業であった)

**【対策】**

- ①グラインダーを持って作業姿勢を変えたり 移動する際は必ずスイッチを切り グラインダーを止める。
- ②作業に適した機工具を使用する。