


足場材受け渡し中 足場材を圧力計にぶつけて破損させた**【発生状況】**

足場材の受け渡し中、誤って足場パイプを既設圧力計にぶつけて破損させた。

【作業状況】**【原因・問題点】**

- ①足場材受け渡し中の周囲の確認不足。
- ②作業場に計器類がないか 事前の確認を怠っていたため、養生や注意喚起がされていなかった。

【対策】

- ①資機材運搬時は周囲の状況を確認しながら作業する。(長尺物などの運搬や計器類がある場所での運搬では特に注意する)
- ②作業場周辺に破損のおそれがあるものはないか 事前に確認を行い、必要であれば注意喚起の表示や養生を行ってから作業を行う。