


ポンプを人力運搬中 転倒して指を挟んだ**【発生状況】**

整備済みのポンプ(約40kg)をトラックから2人で荷降ろし中、フランジ部を持っていた作業者の手が滑り、そのまま前傾姿勢となり転倒した。その際、フランジと床面の間に指が挟まり受傷した。(骨折)



2人で運搬中、ポンプを一度防油堤に仮置きして姿勢を整え、防油堤を乗り越えようとしていた。



軍手を着用していた手が滑り、前傾姿勢で転倒しフランジ部と床面で指を挟んだ

【原因・問題点】

- ①連続作業での慣れにより手が滑った。(7台のポンプのうち最後の1台の運搬作業だった)
- ②軍手を着用していたため手が滑りやすかった。

【対策】

- ①人力運搬作業では、連続作業や単純作業であっても声を掛け合い、手足元・姿勢の確認を行いながら作業する。
- ②人力運搬作業では、滑りにくい保護手袋を使用する。