


調整用シムライナーで指を切った


【発生状況】

タービンと減速機の芯出し中、調整用のシムライナーが必要となった。シムライナーは10枚が養生テープでしっかりと束ねられており、これを勢いよく剥がしたところ テープに接着したまま剥がれたシムライナーで指を切った。
※被災者は素手で作業していた。

養生テープで束ねられたシムライナー



養生テープをはがしている状況



養生テープを剥がした際に
シムライナー(0.05mm)も一緒に剥がれた

【原因・問題点】

- ①手元の確認が不十分だった。
- ②鋭利な物に対する危険の認識が低かったため 素手で扱った。
- ③シムライナーが養生されておらず、テープで直巻きされていた。
- ④薄いシムライナーが最下部にあった。

【対策】

- ①手指を切るおそれのあるものを取り扱う際は 手元に十分注意し、必要に応じて保護手袋を使用する。
- ②鋭利な物は 布やフィルムで養生して保管する。
- ③薄い物は厚い物の間に挟み込んでおくなど 保管方法を考慮する。