


油圧ジャッキ使用中 アダプターが外れて飛んだ



【発生状況】

油圧ジャッキを使用してコンプレッサーのケーシングボルトを緩めていたところ、ジャッキの先端アダプターが外れて飛び、近くの作業者の目の下をかすめた。
※アダプターは差し込むだけのワンタッチ式のものであったため、負荷がかかって外れてしまった。

【発生状況】



※ケーシングを下ろした場所で再現



ジャッキには継ぎ足しできるようにねじが切ってあったが、アダプターは差し込むだけのワンタッチ式のものであった。

【原因・問題点】

- ①ジャッキの先端アダプターが外れることを知らなかった。（突発作業であったためリース品のジャッキを使用した、通常使っているジャッキとは違う構造であった）

【対策】

- ①機工具を使用する際は、その構造を理解してから使用する。（リース品など普段使用しているものではない場合は特に注意する）