


**耐火物のはつり中 体勢を崩して 突き出したアンカーに腕が当たった****【発生状況】**

煙道内部にて耐火はつり中、ブレーカーの先端が耐火物より滑り、その反動で体勢を崩した。

その際、突き出ていたアンカーに腕が当たり受傷した。

**【原因・問題点】**

- ①不安定な姿勢で作業していた。
- ②ブレーカーのノミ先が丸くなっていた。

**【対策】**

- ①適切な作業姿勢を確保する。(はつり作業は反動のある作業なので、特に安定した姿勢をとる)
- ②ブレーカーのノミ先を適宜確認し、必要があれば交換する。