

足場板が固縛されていなかったため 天秤状態となり落ちそうになった**【発生状況】**

足場上を移動中 固縛されていない足場板を踏んだため、天秤状態となり 墜落しそうになった。

【事例からの教訓】

足場板の天秤による墜落災害は、一時的に設置する足場板なので固縛を省略していたケースや、固縛された足場の中に固縛されていない足場板が混じっていたというケースが多いです。

足場を使用する前の点検は大事なことですが、まずは…

- ・設置した足場は **必ず両端を固縛する**
- ・一時的に設置する足場板であっても **必ず固縛する**

ということをご心掛けて作業を行いましょう！

